560 PU

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTERA ACRÍLICA ANTIPUNZANTE

AC560E03D31CDGKC3



MODELO IDEAL PARA PERSONAL DE STAFF

Diseño de caña alta elegante y moderno de cuero color desierto. El cuero posee un tratamiento hidrofugado volteado que permite una mayor resistencia al agua y al aceite.

PREVIENE DE POSIBLES CAÍDAS

La suela poliuretano evita las caídas por resbalones; además, el material resiste ante cualquier contacto con aceites e hidrocarburos.

RESISTENCIA A OBJETOS PUNZOCORTANTES

La falsa de armado esta compuesta por un material antipunzante no metálico muy flexible y resistente, el cual evita cualquier incrustación de objetos punzocortantes en la planta del pie.

PLANTILLA WELLCO SUPPORTIVE

Minimiza el impacto del talón al caminar, mantiente su forma anatómica a pesar del constante uso y protege al pie gracias a sus propiedades antibacteriales.

CARACTERÍSTICAS

- Puntera acrílica
- Resistente al agua
- Resistente al aceite
- Forro antimicótico
- Suela resistente a aceites e hidrocarburos
- Falsa antipunzante
- Suela antideslizante
- Shock absorbente



Wellco Peruana

560 PU

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTERA ACRÍLICA ANTIPUNZANTE

AC560E03D31CDGKC3



Especificaciones técnicas

Cuero	Hidrofugado volteado 2.1 mm ± 0.1 mm
Color de cuero	Desierto
Lona	Nylon 1000 denier Desierto
Forro	Tridimensional antimicótico
Puntera	Acrílica importada
Ojalillos	Aluminio antioxidante
Plantilla	Wellco Supportive (Plantillas anatómicas de poliuretano)
Falsa	Antipunzante no metálica
Entresuela	Poliuretano expanso
Suela	Caucho USA
Color de suela	Desierto
Construcción	Inyección directa al corte
Huella	Rough all terrain (RAT)
Altura (inc. planta)	21,9 cm (talla 40)

Rubro y/o sector recomendado:

Mineras, Petroleras, Empresas de Comunicación, Empresas de Transporte, Pesqueras, Industrias Alimentarias, Empresas de Mantenimiento, Servicios de Limpieza e Industrias en general.

Comparativo de tallas

Talla Americana	4	5		6	7	7.5	8	8.5	9
Talla Nacional	35	36	37	38	39	40	41		42

Talla Americana	9.5	10	10.5	11	12	13	14
Talla Nacional	43	44	45	46	47	48	49

Estándares de materiales

Cuero	Resistencia a la flexión	> 150,000 ciclos
	Resistencia al desgarro	> 180 N
	Resistencia a la tracción	> 20 N/mm²
Puntera	Resistencia al impacto	> 200 J
	Resistencia a la compresión	> 15 N
Falsa	Resistencia a la perforación	> 1100 N
Planta	Resistencia a la abrasión	< 120 mm³

Niveles de protección mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20345:2017 / ASTM 2413-11

GARANTÍA DEL PRODUCTO

El producto entra en garantía si tiene algún defecto del material y/o de fabricación dentro de los seis (06) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par. Se excluye de reparación o sustitución por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso; B. Daños debidos a un uso extensivo; C. Daños causados por cortes, abrasiones y/o abuso; D. Daños causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Daños causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantía vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente.

Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (O/C) o comprobante de pago (boleta o factura); 3. Fecha de recepción o compra; 4. Imagen y descripción del defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo aproximado de 15 días hábiles, con dicho diagnóstico se procederá a validar o rechazar el reclamo.

ATENCIÓN POSTVENTA

Para mayor información y/o atención postventa puede llamar al +511 272 5503 en el horario 08:00 a 18:00 horas, zona horaria de Perú (GMT-5).

MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero hidrofugado

Para mantener limpio el cuero hidrofugado se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves a contrapelo para eliminar toda la suciedad superficial. 2. Humedecer ligeramente con agua un paño de microfibra (material que no deja pelusas) y frotar toda la superficie realizando círculos. Es preferible probar, primero, en una zona poco visible del calzado y, luego, realizarlo en la totalidad del mismo. 3. Dejar secar a la sombra y con ventilación natural. 4. Una vez esté seco, cepillar de nuevo. Evitar exponer el calzado directamente a fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere el uso permanente del gel de sílice para mantener una humedad relativa de entre 30 y 60 %.

Wellco Peruana