220 PU

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE

AC220H99A46BDFHA3



MAYOR PROTECCIÓN EN LA PUNTA

El acero es un material muy resistente a los impactos y compresiones, por lo que ofrece una protección fiable.

IDEAL PARA PERSONAL DE CAMPO

Diseño moderno en cuero seguridad color negro. Este tipo de cuero es de muy fácil mantenimiento y alta duración.

PREVIENE DE POSIBLES CAÍDAS

La suela poliuretano evita las caídas por resbalones; además, el material resiste ante cualquier contacto con aceites e hidrocarburos.

PLANTILLA WELLCO HEXAGON

Permite el flujo constante de aire al caminar gracias a su estructura tridimensional. Además, minimiza el impacto en el talón y mantiene su forma anatómica a pesar del uso constante.

CARACTERÍSTICAS



Puntera de acero



Suela resistente a aceites e hidrocarburos



Suela antideslizante



Shock absorbente



Wellco Peruana

220 PU

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE

AC220H99A46BDFHA3



Especificaciones técnicas

Cuero	Seguridad 1.9 mm ± 0.1 mm
Color de cuero	Negro
Forro	Tridimensional antimicótico
Puntera	Acero importada
Sobrepuntera	Poliuretano
Ojalillos	Picados
Plantilla	Wellco Hexagon (Plantillas anatómicas con estructura tridimensional)
Falsa	Strobel
Suela	Poliuretano antideslizante
Color de suela	Negro
Construcción	Inyección directa al corte
Huella	WP
Altura (inc. planta)	17,4 cm (talla 40)

Rubro y/o sector recomendado:

Construcción, Transporte, Empresas de Metalmecánica, Mineras, Petroleras, Empresas de Comunicación, Pesqueras, Servicios de Limpieza, Industrias Alimentarias e Industrias en general.

Comparativo de tallas

Talla Americana	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Talla Nacional	35		36	37	38		39	40	41		42

Talla Americana	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14
Talla Nacional	43	44	45	46		47		48		49

Estándares de materiales

Cuero	Resistencia a la flexión	> 150,000 ciclos
	Resistencia al desgarro	> 180 N
	Resistencia a la tracción	> 20 N/mm²
Puntera	Resistencia al impacto	> 200 J
	Resistencia a la compresión	> 15 kN
Planta	Resistencia a la abrasión	< 120 mm³

Niveles de protección mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20345:2017 / ASTM 2413-11

GARANTÍA DEL PRODUCTO

El producto entra en garantía si tiene algún defecto del material y/o de fabricación dentro de los seis (06) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par. Se excluye de reparación o sustitución por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso; B. Daños debidos a un uso extensivo; C. Daños causados por cortes, abrasiones y/o abuso; D. Daños causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Daños causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantía vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente.

Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (O/C) o comprobante de pago (boleta o factura); 3. Fecha de recepción o compra; 4. Imagen y descripción del defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo aproximado de 15 días hábiles, con dicho diagnóstico se procederá a validar o rechazar el reclamo.

ATENCIÓN POSTVENTA

Para mayor información y/o atención postventa puede llamar al en el horario 08:00 a 18:00 horas, zona horaria de Perú (GMT-5).

MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero seguridad

Para mantener limpio el cuero de seguridad se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves para eliminar toda suciedad superficial. 2. Humedecer ligeramente con agua un paño de microfibra (material que no deja pelusas) y frotar toda la superficie realizando círculos. 3. Dejar secar a la sombra y con ventilación natural. 4. Para mantener el brillo natural del cuero, aplicar betún en mínimas cantidades. Evitar exponer el calzado directamente a fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere el uso permanente del gel de sílice para mantener una humedad relativa de entre 30 y 60 %.