561 PU

CALZADO TÁCTICO

CIERRE LATERAL YKK®
DIELÉCTRICO



FACILIDAD PARA EL CALCE Y DESCALCE

Calzado diseñado con cierre lateral marca YKK® para operaciones que requieren una rápida respuesta del usuario, donde el tiempo para ponerse y quitarse los equipos de protección es primordial

CUERO IMPERMEABLE

El cuero posee un tratamiento hidrofugado el cual evita que ingrese agua dentro del borceguí e, inclusive, que se moje su superficie.

MODELO SUPER FLEXIBLE

Mediante su palmilla de armado tipo strobel de material altamente flexible ofrece comodidad hasta en las posiciones más exigentes.

PLANTILLA WELLCO HEXAGON

El pie descansa sobre una plantilla de eva con estructura tridimensional que permite un flujo constante de aire, minimiza el impacto del talón y está laminada con una tela de poliéster con tratamiento antimicótico.

CARACTERÍSTICAS

- Dieléctrico
- Cierre lateral YKK®
- Forro antimicótico
- Suela resistente a aceites e hidrocarburos
- Suela antideslizante
- Shock absorbente



Wellco Peruana

561 PU

CALZADO TÁCTICO

CIERRE LATERAL YKK® DIELÉCTRICO



Especificaciones técnicas

Cuero	Volteado atravesado hidrofugado 2.1 mm ± 0.1 mm
Color de cuero	Desierto
Lona	Nylon 1000 denier desierto
Forro	Tridimensional antimicótico
Puntera	Reforzada
Cierre lateral	YKK®
Ojalillos	6 pares ovalados de plásticos de alta tenacidad
Ganchos cerrados	2 pares de plásticos de alta tenacidad
Plantilla	Wellco Hexagon
Falsa	Strobel super flexible
Suela	Poliuretano antideslizante
Color de suela	Desierto
Construcción	Inyección directa al corte
Huella	WPro

Rubro y/o sector recomendado:

Operaciones de rescate, equipos de primera respuesta y operaciones táctico militares.

Comparativo de tallas sugerido

Talla Americana	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Talla Nacional	35		36	37	38		39	40	41		42

Talla Americana	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	
Talla Nacional	43	44	45	46		47		48		49	

Estándares de materiales

Cuero	Resistencia a la flexión	> 150,000 ciclos
	Resistencia al desgarro	> 180 N
	Resistencia a la tracción	> 20 N/mm²
Planta	Resistencia a la abrasión	< 120 mm³
	Resistencia dieléctrica	≥ 24 kV

Niveles de protección mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20345:2017 / ASTM 2413-11

GARANTÍA DEL PRODUCTO

El producto entra en garantía si tiene algún defecto del material y/o de fabricación dentro de los seis (06) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par. Se excluye de reparación o sustitución por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso; B. Daños debidos a un uso extensivo; C. Daños causados por cortes, abrasiones y/o abuso; D. Daños causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Daños causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantía vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente.

Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (O/C) o comprobante de pago (boleta o factura); 3. Fecha de recepción o compra; 4. Imagen y descripción del defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo aproximado de 15 días hábiles, con dicho diagnóstico se procederá a validar o rechazar el reclamo.

MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero volteado atravesado hidrofugado

Para mantener limpio el cuero hidrofugado se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves a contrapelo para eliminar toda la suciedad superficial. 2. Humedecer ligeramente con agua un paño de microfibra (material que no deja pelusas) y frotar toda la superficie realizando círculos. Es preferible probar, primero, en una zona poco visible del calzado y, luego, realizarlo en la totalidad del mismo. 3. Dejar secar a la sombra y con ventilación natural. 4. Una vez esté seco, cepillar de nuevo. Evitar exponer el calzado directamente a fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere el uso permanente del gel de sílice para mantener una humedad relativa de entre 30 y 60 %.

Wellco Peruana

Distribuido por: